

ルイ・ヴィトン財布の修理

Before



After



エルメス バック黄ばみ取り

Before



After



ハイヒールのクリーニング（全体黒ずみ）

Before



After



スエード靴クリーニング補修

Before



After



スエード革コートシミ抜き



セリーヌバッククリーニング補色

Before



After



ハイヒール修理（先端ゴム付け替え）

Before



After



持ち手修理とインクしみ補修



After



バック持ち手修理

Before



After



バッグの色替え

Before



After



パンプス先端キズ修理

Before



After



ヒール革張り替え

Before



After



ビジネスバックファスナー取り替え

Before



After



ルイ・ヴィトン財布 (ファスナー修理)

Before



After



ブーツのクリーニング

Before



After



ブーツにカビ、クリーニングでキレイに

Before



After



ポーチの中（化粧品の汚れ）

Before



After



マークジェイコブスのバック色あせ復元

Before



After



ルイ・ヴィトン バック内張替え

Before



After



革ジャケットシミ抜き



革シューズかかとと破れ修理

Before



After



革の味を残してクリーニング

Before



After



革靴クリーニング補色 + リフト底ゴム取り替え

Before



After



革靴リフト交換（素材ゴム使用）

ビフォー



アフター



子供の落書き補修

Before



After



紳士バッグ色あせ全体補色

Before



After



紳士バツク内張張り替え

Before



After



紳士革靴クリーニング＋カビ取り

Before



After



紳士革靴リフト交換

Before



After



白い革財布クリーニング補色

Before

After



布のバッククリーニング

Before



After

